

FERRAMENTAS PARA TORNEAMENTO EXTERNO

SUPORTES PARA XCOO



^{*} Torque de Fixação (N • m): TS255=1.0, AJS3010T10=2.5

Area de aplicação



CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS

	Material	Dureza	Classe	Velocidade de Corte (m/min)
Ī	P Aço Médio	≤180HB	UE6020	150-350
	Aço Carbono, Aço Liga	150HB-250HB	UE6020	100-250

(Nota) Os parâmetros acima são recomendações gerais.


Ajustes podem ser necessários, dependendo da rigidez da máquina, geometria e fixação da peça.

(Nota) Fotos de insertos meramente ilustrativas. As letras referem-se ao quebra-cavaco e as dimensões ao círculo inscrito.

NOTA

Notas para torneamento de face em cópia

Nas operações de face em cópia, atenção aos seguintes itens.



●Torneamento externo (Passo ①)

• Para prevenir formação de rebarbas, a profundidade de corte deve ser menor que a metade do raio de ponta.

●Torneamento cônico (Passo ②)

- Para reduzir o comprimento de contato dos cavacos, a profundidade de corte deve ser menor que a metade do raio de ponta.
- Para prevenir a interferência entre a ferramenta e a peça,
 o diâmetro de corte deve ser 40mm ou maior, a conicidade
 60° ou menor e a profundidade a partir da face deve estar
 limitada a 10mm.

Na troca de insertos

• Na troca de arestas, recomenda-se pre-set da aresta de corte para manter a precisão de usinagem.

