


Inserto rômbico 86º com 11º positivos.

Fresamento a 90° e fresamento de rebaixo "invertido" também são possíveis.



Somente ferramentas corte à direita.

Referência para Pedido••	Nomeraclatura do Rasgo T	Estoque	e Dentes	Ði•nensões•(mm)									*	0 \$2 2	
		Ř	o oN•	D1	L1	D4	D5	L2	L4	L5	L6	ар	Parafuso de Fixação•	• Chave••	Inserto••
TSMPR252S25	14	*	2	25	112	25	12.5	33.2	32	12	17	11	TS3	①TKY08D	MPMW070308
322S32	18	*	2	32	120	32	16	41.2	36	14	19	14	TS4	②TKY15R	MPMW090308
402\$32	22	*	2	40	130	32	20	51.2	36	14	19	18	TS5	②TKY25R	MPMW120408

<sup>\*</sup> Torque de Fixação (N • m)•••▼S3=1.0, TS4=3.5, TS5=7.5

## **INSERTOS**

		Gigi	C/Cobert.		• Đimensões•(mm)				
Formato••	Referência para Pedido•••••••		UTi20T		D1	S <sub>1</sub>	Re	Geometria••	
	MPMW070308		*		7.94	3.18	8.0	Re Re	
	090308	М	*		9.525	3.18	8.0		
	120408	М	*		12.7	4.76	8.0		
								86° D1 S1 11°	

## CONDIÇÕES DE CORTE RECOMENDADAS \_ ATENÇÃO AO UTILIZAR

	Material••	Dureza••	Classe⊷	<b>∀el</b> . de Corte (m/min)	Avanço por Dente (mm/dente)
P	Aço Carbono Aço Liga <b>••</b>	180-280HB	UTi20T	130 (100—160)	0.15 (0.1-0.2)
		280-350HB	UTi20T	80 (60—100)	0.1 (0.05-0.15)
K	Ferro Fundido••	Resist. à Tração• <b>≤</b> 450MPa	UTi20T	100 (80—120)	0.15 (0.1-0.2)

■ Rotação (min<sup>-1</sup>)=(1000 x Vel. Corte)÷(3.14 x ØD1)

- Quando usinar rasgo T em aço, a peça deve ser usinada como mostrada no desenho, para garantir o escoamento suave de cavacos.
- Rasgos a serem usinados devem estar livres de cavacos para uma usinagem suave.

