TABELA DE SELEÇÃO DE PRODUTOS BIMETÁLICOS

ALTA PRODUÇÃO



APLICAÇÕES GERAIS



Para melhor assistência, contate o Suporte Técnico LENOX: (11) 3718-1600

TABELA DE PARÂMETROS PARA VELOCIDADES DE CORTE - SERRAS BIMETÁLICAS

Essas tabelas são baseadas no corte de um material de 4" (100mm) de largura, com uma serra bimetálica e grande fluxo de fluido de corte:

Ajuste a velocidade de corte para diferentes tamanhos de materiais

| Material: | Velocidade de Corte: |
|---------------|----------------------------|
| 1/4" (6mm) | Velocidade de tabela + 15% |
| 3/4" (19mm) | Velocidade de tabela + 12% |
| 1-1/4" (32mm) | Velocidade de tabela + 10% |
| 2-1/2" (64mm) | Velocidade de tabela + 5% |
| 4" (100mm) | Velocidade de tabela |
| 8" (203mm) | Velocidade de tabela - 12% |

- Reduza a velocidade de corte em 15% quando usar lubrificantes por pulverização.
- Reduza a velocidade de corte em 30% a 50% quando cortar a seco.

Para Materiais Temperados

| REDUÇÃO Velocidade de Corte: | Quando Cortando Material endurecido: Rockwell Brinell | |
|---------------------------------|--|----------|
| velocidade de Corte. | nockweii | Drillell |
| 0% | Até 20 | 226 |
| 5% | 22 | 237 |
| 10% | 24 | 247 |
| 15% | 26 | 258 |
| 20% | 28 | 271 |
| 25% | 30 | 286 |
| 30% | 32 | 301 |
| 35% | 36 | 336 |
| 40% | 38 | 353 |
| 45% | 40 | 371 |